

OSIEDLE AWANGARDA POD SKARPĄ

Nazwa Inwestycji

Awangarda V - Pod Skarpą
Zespół budynków mieszkalnych
jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie szeregowej

Adres
ul. Pod Skarpą, Bydgoszcz

Prezentowany lokal

Typ segmentu

B

Kondygnacja

Piętro I

Nr lokalu

B.2

układ dwukondygnacyjny

Powierzchnia lokalu łącznie

88,62 m²

Powierzchnia I poziomu

58,34 m²

Powierzchnia balkonu

9,19 m²

Liczba pokoi

**5 pokoi + aneks
kuchenny**



Plan sytuacyjny



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

2.01	wiatrołap	3,75 m ²
2.02	korytarz	4,65 m ²
2.03	salon z aneksem kuchennym	26,05 m ²
2.04	pokój	10,61 m ²
2.05	pokój	9,81 m ²
2.06	łazienka	3,47 m ²

OZNACZENIA



- Naniesione na rysunki wymiarowanie dotyczy stanu surowego i nie uwzględnia grubości tynków
- Przedstawione wyposażenie jest przykładowe i stanowi jeden z możliwych sposobów aranżacji
- W lokalu mogą występować lokalne obniżenia stropu ze względu na konstrukcję budynku
- Drzwi wewnętrzne, przybory sanitarne itp. nie są wyposażeniem lokalu, a ich schemat umieszczono w celach informacyjnych



Budstol Invest

ul. Pestalozziego 3
85-095 Bydgoszcz

tel. 601 354 354
tel. 797 354 354

www.budstol-invest.pl

WIZUALIZACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ.

OSIEDLE AWANGARDA POD SKARPĄ

Nazwa Inwestycji

Awangarda V - Pod Skarpą
Zespół budynków mieszkalnych
jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie szeregowej

Adres
ul. Pod Skarpą, Bydgoszcz

Prezentowany lokal

Kondygnacja
Piętro II

Nr lokalu
B.2
układ dwukondygnacyjny

Powierzchnia lokalu łączne
88,62 m²

Powierzchnia II poziomu
30,28 m²

Powierzchnia tarasu
25,60 m²

Liczba pokoi
**5 pokoi + aneks
kuchenny**



Plan sytuacyjny



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

3.01	korytarz	7,10 m ²
3.02	pokój	9,68 m ²
3.03	pokój	9,63 m ²
3.04	łazienka	3,87 m ²

OZNACZENIA



- Naniesione na rysunki wymiarowanie dotyczy stanu surowego i nie uwzględnia grubości tynków
- Przedstawione wyposażenie jest przykładowe i stanowi jeden z możliwych sposobów aranżacji
- W lokalu mogą występować lokalne obniżenia stropu ze względu na konstrukcję budynku
- Drzwi wewnętrzne, przybory sanitarne itp. nie są wyposażeniem lokalu, a ich schemat umieszczono w celach informacyjnych



Budstol Invest

ul. Pestalozziego 3
85-095 Bydgoszcz

tel. 601 354 354
tel. 797 354 354

www.budstol-invest.pl

WIZUALIZACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ.